

# Руководство установки биометрического терминала ZKSoftware H3




## 1. Установка терминала.

Терминал H3- это настольный прибор учета рабочего времени по отпечатку пальца. Вы можете просто установить его на поверхность стола.

## 2. Настройка связи с компьютером.

USB интерфейс: используйте USB кабель из комплекта поставки для соединения терминала с компьютером для загрузки/выгрузки событий посещаемости, информации о пользователях. Также терминал определится как USB флеш диск, где Вы сможете найти руководство программирования.



## 3. Питание терминала.


### 1. Питание через сетевой адаптер 5 В DC.

Используйте блок питания из комплекта поставки. Вставьте блок питания в USB разъем терминала. Подключите блок питания в сеть 220В.



## 2. Установка аккумулятора.

Установите аккумулятор из комплекта поставки в отсек, который находится в нижней подставке.



## 4. Клавиша Reset.

При возникновении ситуаций нестабильной работы терминала, воспользуйтесь клавишей Reset для перезагрузки устройства.

**Используйте острый предмет диаметром менее 2 мм.**

