


TWIST VR1-TB, TWIST VR2-TB, TWIST VR3-TB, TWIST VR1, TWIST VR2, TWIST VR3

ПАСПОРТ



Назначение

Разветвители видеосигнала предназначены для подключения нескольких мониторов домофонов к магистральному коаксиальному кабелю, по которому передается видеосигнал в многоквартирных домах. Прибор может питаться от источника питания монитора.

Условия эксплуатации

- диапазон рабочих температур кодера
- относительная влажность воздуха кодера

от 0 до + 50°C
до 90%

Основные технические характеристики

Количество подключаемых мониторов	
TWIST VR1, TWIST VR1-TB	1
TWIST VR2, TWIST VR2-TB	2
TWIST VR3, TWIST VR3-TB	3
Напряжение питания	(12 +/-10%) В DC
Ток потребления, не более	30 мА
Габаритные размеры	
TWIST VR1, TWIST VR2, TWIST VR3 (с F разъемами)	42 x 69 x 25 мм
TWIST VR1-TB, TWIST VR2-TB, TWIST VR3-TB (с клеммниками)	42 x 60 x 25 мм

Включение прибора

Разветвитель подключается к источнику сигнала и монитору видеодомофона согласно маркировке на обратной стороне крышки корпуса.

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует работоспособность прибора при соблюдении правил, изложенных в настоящем документе.

Гарантийный срок – тридцать шесть месяцев с момента продажи (при отсутствии штампа торгующей организации – от даты изготовления).

Изготовитель обязуется осуществлять бесплатный ремонт / замену прибора в случае отказа в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические дефекты, а также вышедшие из строя в результате нарушения условий эксплуатации и порядка подключения по вине потребителя.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в схему и конструкцию не ухудшающие электрические и эксплуатационные характеристики изделия.

Изготовитель не несет ответственности за возможные неполадки при работе устройства и не осуществляет гарантийную замену устройства в следующих случаях:


- Устройство вышло из строя из-за неполадок в общественной сети электропитания (колебания и скачки напряжения, перегрузки и т.п.);
- Устройство вышло из строя в результате попадания жидкости внутрь;
- Устройство вышло из строя в результате воздействия экстремальных температур;
- Устройство вышло из строя в результате механического повреждения;
- Устройство вышло из строя в результате нарушения условий эксплуатации или правил подключения (некорректный монтаж, неверное место установки и пр.)

Разветвители видеосигнала для домофонных систем
**TWIST VR1-TB, TWIST VR2-TB, TWIST VR3-TB,
TWIST VR1, TWIST VR2, TWIST VR3**

Комплект поставки:

1. Разветвитель TWIST VR1/2/3-TB - шт;
2. Паспорт - 1 шт.

TWIST VR



Дата выпуска _____

М.П.

ООО "ТВИСТ+"

Представитель ОТК _____ Паращенко П.В.